

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач ГБУЗ РМ «МРКВД»
В.В. Колыганов
июля 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

1.2. Адрес объекта: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Ульянова, дом 32

1.3. Сведения о размещении объекта

- *объект размещен в четырехэтажном здании, площадью – 3014,3 кв. м. и трехэтажном здании, площадью 2715,5 кв. м ; общей площадью 5729,8 кв.м ;*

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания 1978 год, последнего капитального ремонта: - 2013 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *нет сведений*, капитального: *нет сведений*.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, кратко наименование):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Ульянова, дом 32
e-mail: GBUZ.RM.MRKVD@e-mordovia.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство здравоохранения Республики Мордовия*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, улица Коммунистическая, дом 33, строение 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): основное – **здравоохранение**.

2.2. Виды оказываемых услуг : первичная специализированная медицинская помощь по профилю дерматовенерологии, паллиативная медицинская помощь

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): **все возрастные категории**.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (**К**) - (да, нет): **да**;

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (**О**) - (да, нет): **да**;

- инвалиды с нарушениями зрения (**С**) - (да, нет): **да**;

- инвалиды с нарушениями слуха (**Г**) - (да, нет): **да**;

- инвалиды с нарушениями умственного развития (**У**) - (да, нет): **да**.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день): 190 **чел.**;

- вместимость: 230 **чел.**;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) **со стороны ул. Ульянова - ост. Стадион Жилищник: троллейбус – 8, автобус – 42,39, маршрутное такси – 32,40;**

2) **со стороны ул. Ульянова - ост. Ульянова: автобус – 5, 20,28 ; троллейбус – 7,15; маршрутное такси – 32,40,15 ;**

3) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **от ост. Стадион Жилищник со стороны улицы Ульянова – 292 м., от ост.**

Ульянова со стороны улицы Ульянова – 445 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): : *от ост. Стадион Жилищник со стороны улицы Ульянова –2-3 м., от ост. Ульянова со стороны улицы Ульянова – 5-7 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *есть.*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: *нерегулируемые.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: *нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; **ДУ**

- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

ВНД - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона оказания услуги	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)

* **Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- *Объект признан доступен условно всем для инвалидов категорий К,О,С,Г,У.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется текущий ремонт наружных покрытий и тротуаров
2	Вход (входы) в здание	Требуется текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оборудовать пути эвакуации пандусами. Лестницы оборудовать перилами с двух сторон, нескользким покрытием, установить подступенки и защитные бортики. Пороги эвакуационных выходов привести в соответствие с нормами.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовить, и установить таблички и указатели зон оказания услуг, в местах оказания услуг МПН с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) где они отсутствуют; при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации. Оборудовать объект звуковой информацией: индукционными контурами или другими индигивидуальными беспроводными устройствами Установить таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом с информацией о предоставлении услуги рядом с кабинетами, где предоставляются услуги и на входе в здание поликлиники. Разместить на путях движения информационные тактильные схемы движения.
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ - согласно Плану адаптации

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – условная доступность для категорий

инвалидов К, частичная доступность для категорий инвалидов О,С,Г,У.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: -.


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования № 1 от « 27 » июля 2026 г.

Руководитель рабочей группы: главный врач ГБУЗ Республики Мордовия В.В.Колыганов

Члены комиссии:

- заведующий поликлиническим отделением Сурков И.М. 
- заведующий круглосуточным стационарным отделением Лазутейкова Е.А. 
- заведующая круглосуточным стационаром Тимаева О.В. 
- заведующая отделением платным отделением медицинских услуг Янцева Н.А. 
- заведующая КДЛ Сыркина М.Г. 
- врач дневного стационара Марин С.А. 
- заведующий хозяйственной частью Козлов С.В. 

УТВЕРЖДАЮ

АКТ №1

обследования доступности для инвалидов общественного здания №1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»



Главный врач ГБУЗ РМ «МРКВД»
В.В.Колыганов
июля 2026 г

1. Вedomственная принадлежность объекта: *министерство здравоохранения Республика Мордовия*
2. Вид деятельности: первичная специализированная медицинская помощь по профилю дерматовенерология, паллиативная медицинская помощь
3. Форма собственности объекта: *муниципальная.*
4. Размещение объекта: - 1.3. Сведения о размещении объекта
- *объект размещен в четырехэтажном здании, площадью – 3014,3 кв. м. и трехэтажном здании, площадью 2715,5 кв. м ; общей площадью 5729,8 кв.м ;год постройки здания: 1978год.*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	83	К, О, С	-	П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	Нет	К, О, С	-	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	да	К	-	П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	да	К	-	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
2 Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	5,0	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- указатели направления движения		наличие	Нет	К, О, Г	Установить указатели направления движения	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	Нет	К, О, С	-	П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров: уклон		1:12 Допускается 1:10	Есть 1:10	К, О, С	-	П.5.1.5. СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):	см	80 50-60	Нет	С	Требуется установить рельефные (тактильные) полосы перед входом в здание	П.4.1.10. СП 59.13330.2012

расстояние до объекта информации, опасного участка;					
ширина тактильной полосы					
Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	Нет	С	Требуется установить подсветки пути движения на высоте 0,3 м, с интервалом 3 м.
					П.5.5 СП 35-105- 2002

Заключение по зоне:


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-		К, О, С	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	Нет рельефной (тактильной) полосы перед опасными участками. Нет подсветки пути движения.	К, О, С	Требуется установить рельефные (тактильные) полосы перед входом в здание Требуется установить подсветки пути движения
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	Ближайшая стоянка расположена- 40 метров от ГБУЗ РМ «МРКВД»	К, О, С	Не требуется
						Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, У, Г), ВНД (С)	-	-


<*> Указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Крыльцо / входная площадка	Есть					
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140х200 или 150х185	Более 140х200	К, О, Г, У, С		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (отражение)		наличие	да	К, О, С, У, Г	-	П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	К, О, С, У, Г	Не требуется	П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	Есть	К, О, С, У, Г	-	П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
2	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	Нет	О, С, Г, У		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	-	О, С	-	П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	-	О, С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	-	О, С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие		О, С, Г, У	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	да	С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012

	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	Нет	О, С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	Нет	О, С	-	П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
	- высота поручней (нижний поручень)	см	Допустимо 85-92	-	О, С	-	П. 6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С	-	П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
3	Пандус						
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К, О		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса угол пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	-	К, О	-	П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	-	К	-	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	К, О	-	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	- на высоте (нижний поручень)	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	-	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О	-	П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	-	К, О	-	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	-	С	-	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
4	Наружный подьемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	Нет	К, О	Не требуется	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
5	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200	140х300	К	Изменить размеры нет возможности, согласовать текущие габариты.	П.5.1.7. СП 59.13330.2012

Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				Р			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К	-	П.5.1.4. СП 59.13330.2012	
- высота порога	см	не более 1,4	2,0	К,О,С	Отклонения от нормы незначительные. Согласовать	П.5.1.4. СП 59.13330.2012	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	да	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012	
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С	-	П.5.1.5. СП 59.13330.2012	
Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С	-	П.5.1.5. СП 59.13330.2012	

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото		Содержание	Виды работ**
2.1	Лестница (наружная)	да	-	-	С, О	-
2.2	Пандус (наружный)	да	-	-	К, С, О	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да	-	Не выявлено	К, С, О, У, Г	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	Высота порога не соответствует нормам. Нет яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	К, С, О, У, Г	Согласовать незначительные отклонения от норм. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей (в виде круга, квадрата).
2.5	Тамбур	есть	-	Габаритные размеры тамбура не соответствуют нормам	К, С, О	Привести размеры тамбура в соответствии с нормами нет технической возможности. Согласования Контроль

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	
		№ фото	
Вход в здание	ДУ (С) ДУ-И (К, О, Г, У)	-	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей (в виде круга, квадрата)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холл	Есть					

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	215	К, О	 На входе в холл имеется перепад высот пола. Выполнить работы по организации плавного съезда по всей ширине входа	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	120	К, О, С	-	П.5.2.2. СП 59.13330.2012

	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Есть	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; Высота - от 70 до 210 от уровня пола	Высота - от 70	К, С, О	Нет	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	90	К, О, С	-	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Есть	С	-	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
2	Лестница						
2	Коридор 1						

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	215	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	не менее 120	120	К, О, С	-	П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Есть	К, О	-	П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Нет	К, О, С	-	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене	см	не менее 90	90	К, О, С	-	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Есть	С	-	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
3	Коридор 2						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	215	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	не менее 120	120	К, О, С	-	П.5.2.2. СП 59.13330.2012

	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Есть	К, О	-	П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Нет	К, О, С	-	П. 5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене	см	не менее 90	90	К, О, С	-	П. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Есть	С	-	П. 5.2.4. СП 59.13330.2012
	Высота порога дверного проема пути эвакуации	см	1,4	1,4	К, О	Привести высоту порога в соответствие с нормами	
	Путь эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		требуется	нет	Все группы		П. 5.2.23 - П. 5.2.32. П. 5.2.34 СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	--	------------------	----------------------------------	------------------------------


	есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ**
3.1	Есть	-	В холле на полу не закреплено напольное покрытие, это препятствует свободному передвижению групп инвалидов категорий К, О, С	К, О, С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
3.2	Есть	-	-		-	Организационные вопросы
3.3	Есть		Ручки дверей одного цвета с полотном дверей	К, О, С	Выделить контрастной маркировкой по отношению к цвету полотна двери, ручки дверей	Текущий ремонт
3.4	Есть		Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности. Эвакуационный выход имеет высокий порог. Лестницы не имеют перил с двух сторон, нескользкого покрытия, защитных бортиков и подступенков. Все перечисленные нарушения препятствует эвакуации категориям инвалидов К, О, С.	Все группы	В общем капитальном ремонте крылец эвакуационных выходов выполнить: - установку пандусов, это значимо для категорий инвалидов К, О; - оборудование лестниц перилами с двух сторон; - окрашивание первой и последней ступеней в контрастный цвет; - оборудование лестниц нескользким покрытием; - установку бордюрных съездов; - установку подступенков и защитных бортиков.	Капитальный ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N фото		
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-		Оборудовать пути эвакуации пандусами. Лестницы оборудовать перилами с двух сторон, нескользким покрытием, установить подступенки и защитные бортики. Пороги эвакуационных выходов привести в соответствие с нормами.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	Гардероб 100 Регистратура 115 Касса 140	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	Более 100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012

							
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	Нет	Г	Не требуется	П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
2	Кабинет 13						
	Площадь кабинета: на три рабочих места №104	кв.м.	18	19	К, О, С	-	П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Высота порога	см	Не выше 1,4	0	К, О	-	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	м	Не менее 0,9	1,2	К	-	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
3	Кабинет 8						
	Площадь кабинета: на три рабочих места	кв.м.	18	19	К, О, С	-	П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Высота порога	см	Не выше 1,4	0	К, О	-	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	м	Не менее 0,9	0,9	К	-	П.6.2.4 СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ**
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-				
4.2	Обслуживание через окно/прилавок	Есть	-				

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, Г)	-	

<*> Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1		3	4	5	6	7	8
1	Сан. узел совмещенный:		наличие обязательно	Есть	К, О, С, Г, У		П.5.40, П.5.42 СП 118.1330.2012



						
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	Нет	К, О, С, Г, У		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К, О	Увеличить ширину проема в соответствии с нормами	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
- габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 х 180	110х135	К, О	Привести габаритные размеры кабины в соответствие с нормами	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
- опорные поручни*		наличие	Нет	К, О	Оборудовать кабины поручнями	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
- крючки для тростей и костылей		наличие	Нет	О	Установить крючки для тростей и костылей	П.6.3.3. СП 59.13330.2012
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	Нет	К, О	Оборудовать кабину кнопкой тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)	П.5.3.6. СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ**
1	Туалетная комната	Есть	-		К, О, С		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К, О, С) ДУ (Г, У)	-	Обустроить в совмещенном санузле доступную и оборудованную по всем нормам кабину для МГН. Оборудовать знаками доступности эту кабину.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, согласование	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, шиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	Частичное	С		
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Есть	С	-	П.5.5.4; 5.5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	140	К, С	-	П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	8	С	-	П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:		наличие	Частичное	С	Оборудовать объект односторонними информационными указателями и пиктограммами	На объекте установлены табло «Выход»
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	210	К, С	-	П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	Отсутствуют	Г, О, К, У	Установить пиктограммы с наименованием помещения, оказания услуг на входах в кабинеты, туалетные комнаты	П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	Отсутствуют	С	Установить таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом с информацией о предоставлении услуги рядом с кабинетами	П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-	С	-	П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная тактильная схема движения		наличие	Нет	С	Разместить на путях движения информационные тактильные схемы движения	П.7.1.8. СП 59.13330.2012

	Удалении 3-5 м от входа						
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	Нет	С	Разместить надписи и знаки для идентификации кабинетов рядом с кабинетами доступными для МГН	
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С	-	П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефон-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	Частичное	С, Г	Оборудовать объект индукционными контурами или другими индивидуальными беспроводными устройствами	П 5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото			Содержание	Виды работ**
6.1	Визуальные средства	Есть	-	На объекте установлены информационные таблички с недостаточным контрастом, буквы разношрифтовые, отсутствуют световые оповещатели для глухих посетителей в случае ЧС	Г, К, О, У	Изготовить, и установить таблички и указатели зон оказания услуг, в местах оказания услуг МГН с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) где они отсутствуют; при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации.	Работы по изготовлению и установке табличек, указателей
6.2	Акустические средства	Есть	-	Объект не оборудован акустическими средствами: индукционными контурами или другими индивидуальными беспроводными устройствами	С, Г	Оборудовать объект звуковой информацией: индукционными контурами или другими индивидуальными беспроводными устройствами	Текущий ремонт, приобретение оборудования.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	Объект не оборудован табличками с	С	Установить таблички, выполненные	Работы по изготовлению и

			информацией о предоставлении услуги выполненными рельефно-точечным шрифтом. На путях движения нет информационных тактильных схем движения.	рельефно-точечным шрифтом с информацией о предоставлении услуги рядом с кабинетами, где предоставляются услуги и на входе в здание поликлиники. Разместить на путях движения информационные тактильные схемы движения.	установке табличек с рельефно-точечным шрифтом и информационных тактильные схемы движения
--	--	--	--	--	---

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, Г, О, У) ВНД (С)	-	Изготовить, и установить таблички и указатели зон оказания услуг, в местах оказания услуг МПН с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) где они отсутствуют; при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации. Оборудовать объект звуковой информацией: индукционными контурами или другими индивидуальными беспроводными устройствами Установить таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом с информацией о предоставлении услуги рядом с кабинетами, где предоставляются услуги и на входе в здание поликлиники. Разместить на путях движения информационные тактильные схемы движения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач ГБУЗ РМ «МРКВД»
 В.В.Колыганов
 «27» июля 2026 г.



План-график проведения обследования и паспортизации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1.	Подготовка к обследованию и паспортизации	27.07.2026-30.07.2026
2.	Обследование объекта и предоставляемых на нём услуг на предмет доступности для инвалидов, выявление значимых барьеров	27.07.2026
3.	Оформление паспорта доступности объекта и услуг (внесение изменений)	До 30.07.2026
4.	Разработка и согласование управленческих решений	До 30.07.2026
5.	Утверждение паспорта руководителем организации	До 30.07.2026
6.	Предоставление паспорта учредителю	В течение 10 рабочих дней после утверждения
7.	Размещение информации о состоянии доступности и порядке предоставления услуг на информационных ресурсах (сайте организации, стенде)	В течение 10 рабочих дней после утверждения
8.	Проведение контрольных обследований объекта (объектов)	После каждого этапа исполнения управленческого решения
9.	Внесение изменений в Паспорт доступности после контрольных обследований	При необходимости
10.	Внесение изменений (актуализация сведений) на сайт организации и иные информационные ресурсы	При необходимости

